

Ordem de serviço – DETEM
Área de Mecatrônica

Nº 009 / 2018

Data de abertura: 28/08/2018

Previsão de término: 28/11/2018

Solicitante: Edgar Campos Furtado

Data de fechamento da ordem:

ATIVIDADE SOLICITADA:

- 1) Identificar o defeito na impressora laser, marca LexMark, com tombamento nº 056997;
- 2) Realizar o conserto do possível defeito eletroeletrônico. É importante ressaltar que a impressora, após conectar o cabo na tomada de energia, demora de 1h a 3h para ligar o display e começar a operação normal. Nesse intervalo, percebe-se que o ventilador da fonte é acionado, ou seja, alguns subsistemas entram em funcionamento. Acredita-se que o defeito esteja relacionado à fonte de energia da impressora. Desta forma, solicita-se ao técnico em eletroeletrônica inspecionar a impressora, visando identificar e, possivelmente, consertar o problema.

Observações do técnico responsável

Dificuldades encontradas para cumprir a OS:

Materiais necessários p/ execução da OS:

Avaliação da atividade pelo solicitante

	Sim	Não	Observações:
A tarefa foi cumprida conforme solicitado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
O prazo de realização da tarefa foi satisfatório	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Técnico responsável pelo Serviço: 

Assinatura: _____

Assinatura do solicitante: 