

**Ordem de serviço – DETEM**  
**Área de Mecatrônica**

Nº

0001 - 2017

Data de abertura: 28/06/2017

Previsão de término: 03/07/2017

Solicitante: Tarsis Prado Barbosa

Data de fechamento da ordem:

03/07/2017

**ATIVIDADE SOLICITADA:**

Fornecer todas as informações úteis para o devido cumprimento da tarefa.

Consertar o esmeril do laboratório de Sistemas Mecânicos (Um dos lados do eixo está com uma vibração elevada; verificar se é o rolamento e o código do rolamento para substituição se for esse o caso).

**Observações do técnico responsável**

Dificuldades encontradas para cumprir a OS:

Conforme atendimento anterior de uma solicitação por parte dos alunos, foi identificado que o esmeril não apresenta se quer rotação, sinal de possível avaria no enrolamento, reparo que somente é possível em uma assistência técnica especializada de enrolamento de motores. Ao ser desmontado não foi constatado falha nos rolamentos e fixação.

Materiais necessários p/ execução da OS:

Chaves manuais (fenda, boca)  
Aguardar abertura de edital de manutenção externa.

**Avaliação da atividade pelo solicitante**

	Sim	Não	Observações:
A tarefa foi cumprida conforme solicitado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	→ A ATIVIDADE NÃO FOI EXECUTADA POR SER UM PROBLEMA, SEGUNDO INDICAÇÃO PELO TÉCNICO QUE DEVE SER RESOLVIDO POR UMA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DA PARTE DOS TÉCNICOS PELO INFORMADO JÁ NÃO HÁ O QUE FAZER
O prazo de realização da tarefa foi satisfatório	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Técnico responsável pelo Serviço: Alison de André Costa

Assinatura: 

Assinatura do solicitante: Tarsis Prado Barbosa